

Стоимость выполняемых работ (без учёта использованных ремонтных материалов) руб.

Услуги сервисного центра по ремонту грузовых шин

Выполняемые работы: 	Комбинированные шины		ЦМК - шины	
	Боковина	Протектор	Боковина	Протектор
Установка жгута		250		250
Ремонт шины пластырем (Р пластыря до 250мм.)	500	500	500	500
Ремонт шины пластырем (Р пластыря свыше 250мм.)	700	700	700	700
Ремонт шины комбинированный (Р пластыря до 250мм.)		700		700
Ремонт шины комбинированный (Р пластыря свыше 250мм.)		900		900
Косметический ремонт шины				
(сумма сторон повреждения до 100 мм)	900	1400	1000	1400
(сумма сторон повреждения от 100 до 250 мм)	1250	1700	1400	1700
(сумма сторон повреждения свыше 250 мм)	1600	2000	1800	2000
Ремонт шины холодной вулканизацией (компаунд А+В)				
(сумма сторон повреждения до 100 мм)		1400		1400
(сумма сторон повреждения свыше 100 мм)		1800		1800
Ремонт шины горячей вулканизацией				
(сумма сторон повреждения до 100 мм)	1600	2000	1800	2200
(сумма сторон повреждения свыше 100 мм)	2100	2500	2500	2900
Ремонт плечевой зоны шины горячей вулканизацией				
(сумма сторон повреждения до 100 мм)		2200		2400
(сумма сторон повреждения свыше 100 мм)		2700		3100
Ремонт горячей вулканизацией особой сложности		3100		3500
Восстановление части протектора				
(сумма сторон повреждения до 600 мм)		6800		6800
(сумма сторон повреждения от 600 до 800 мм.)		9000		9000
(сумма сторон повреждения свыше 800 мм)		10500		10500
Разработка (диагностика) повреждения				
(сумма сторон повреждения до 100 мм)	100	200	150	200
(сумма сторон повреждения свыше 100 мм)	200	300	250	300
Удаление пластыря (Р пластыря до 310мм.)		300		400
Удаление пластыря (Р пластыря свыше 310мм.)		600		800
Ремонт камеры		200		200
Замена вентиля на камере		350		350
Углубление (нарезка) продольного рисунка протектора (ширина профиля шины до 315 мм. включительно)		950		950
Углубление (нарезка) продольного рисунка протектора (ширина профиля шины свыше 315 мм.)		1200		1200
Углубление (нарезка) смешанного рисунка протектора (ширина профиля шины до 290 мм. включительно)		2000		2000
Углубление (нарезка) смешанного рисунка протектора (ширина профиля шины свыше 290 мм.)		2500		2500
Установка шипа (за 1 шт.)		10		10

Исполнитель _____

Заказчик _____